

白根飯野小学校 2020年度通学路安全点検結果:6件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	妙善寺南側交差点		交通量が多く、横断時に注意が必要である。車がなかなか止まってくれず、横断に危険を伴う。また、グリーンベルトが薄くなり、車が歩道に入り込んでくる危険がある。	①グリーンベルトの再度塗装を要望 ②信号の設置	① R3年度以降対応予定 ②道路改良の計画あり、実施後に検討。
2	継続	桃源文化ホール北側交差点		交通量が多く、速度を出している車両も多い。右折・左折時にも速度を落とさずに曲がる車両がある。	①交差点に歩行者ガード用のガードレールやポールを設置。	R2 or R3 年度対応予定
3	新規	学校北の農協北東角T字路。		T字路を右折する際、建物が障害となって見通しが悪く、進行方向から来る車に気づきにくい。また、歩道が狭く、児童の歩行が危険になる可能性がある。	①右折せず道路を横断できるよう、横断歩道の新規設置 ②車道と歩道を分けるガードレールやU字パイプ等の設置	通学路を変更して対応
4	継続	飯野6区の交差点		横断歩道及び歩道の白線が薄くなっている。	①白線の再塗装及びグリーンベルトの設置	①R2 or R3 年度対応予定
5	継続	飯野6区交差点から西へ500mほど進んだT字路(飯野新田1407番地付近)		T字路の角にゴミ集積所があり、交差点から出るときの見通しが悪い。	①カーブミラーの設置	交差点進入前に停車し、左右を確認すれば、見通しについては問題はなく、通学路の安全確保とは関係ないと思われるため、ミラーの設置については対応できない。
6	新規	ハーモニーパーク北方向出口の交差点(美容院アンジュ角)		横断歩道は設置されているが、待機場所がなく、ドライバー・歩行者ともに見通しが悪い。横断歩道設置場所が交差点の近くにあり、曲がる車と歩行者が接触する可能性もある。	①横断歩道の設置(2か所)	現状の待機場所は、交差点の間口が広いのでポストコーンの設置等で確保できる余地がある。今後検討