

①白根飯野小学校 2024年度通学路安全点検結果： 14件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	県道39号 妙善寺交差点	県道	横断歩道で立っていても車が停車してくれない。また、歩道が狭いうえに、スピードを出して通過する車が多いので危険。	通学路であることを示す看板。	看板設置検討
2	新規	水道局周辺	市道	見通しが悪い交差点。 雨が降ると水があふれる。	せぎの蓋をしてほしい(学区内他の箇所も同様) 点滅信号の設置	蓋設置済 信号は調査検討
3	継続	県道12号 飯丘1区 Yショップ付近	県道	緩やかなカーブであり、スピードを出して通行する車が多い。	横断歩道に押しボタン式の信号を設置	調査検討
4	新規	巨摩保育所 南西交差点	市道	大雨の際に側溝の水が溢れ出してくる。	排水設備の改修	側溝の隙間を埋める 歩道の凹凸の整備
5	継続	県道12号 曲輪田新田交差点	県道	横断歩道の白線が消えかけている。	白線の再塗装	補修依頼済
6	継続	富士川西部広域農道 飯野6区交差点	市道	歩行者用の緑色の部分が狭い部分があり、車と接触する危険性がある。	歩道の拡幅 カーブミラーの設置 速度制限を定めてほしい	希望箇所不明
7	新規	飯野小東側ブドウ畑の金網	市道	ブドウ畑の針金が歩道に飛び出している。	回覧等で、注意喚起してほしい(学区内他の場所も同様)	農政関係に依頼
8	新規	旧JA北側十字路	市道	一時停止をしない車がある。	止まれマークを書き直してほしい	調査検討
9	継続	白根飯野小学校北西交差点	市道	見通しが悪い交差点で、車から歩行者を認識しにくい。	「止まれ」の停止線を少し北側へ移動	調査検討
10	継続	飯野1区交差点	市道	カーブの先に信号のない交差点・横断歩道があり、車から歩行者を認識しにくい。	カーブミラーの設置	希望箇所不明
11	継続	飯野1区交差点の東側交差点	市道	カーブの先に信号のない交差点があるため、車から歩行者を認識しにくい	「この先横断歩道あり」の看板の設置	希望地付近設置不可
12	新規	ハーモニーパーク西側交差点	市道	見通しが悪いため危険	横断歩道の待機場所の設置	交差点改良を検討

①白根飯野小学校 2024年度通学路安全点検結果： 14件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
13	新規	飯野小から巨摩保育所までの道	市道	細い道からの車の出入りが見にくい	通学路、児童注意の看板設置	看板設置検討
14	新規	サンロード横	市道	歩道がないため、危険	歩道の設置	道路改良の検討