

白根飯野小学校 2021年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	妙善寺南側交差点	市道	交通量が多く、横断時に注意が必要である。車がなかなか止まってくれず、横断時に危険が伴う。またグリーンベルトが薄くなり、車が歩道に入り込んでくる危険がある。	①信号の設置 ②グリーンベルトの再塗装 ③看板設置	・信号機設置は厳しい。交通監視活動 ・電柱幕1枚設置。
2	継続	桃源文化ホール北側交差点	市道	交通量が多く、速度を出している車も多い。右左折時にも速度を落とさずに曲がる車もある。	①歩行者ガード用のガードレールやポールを設置	対応済み(ポール4カ所設置)
3	継続	飯野6区の交差点	市道	横断歩道及び歩道の白線の痛みがある。また歩道が狭いため、歩道確保が必要。	①白線の塗装およびグリーンベルトの設置	対応予定
4	継続	飯野6区か交差点から西へ500mほど進んだT字路	市道	T字路の角にゴミ集積所があり、交差点から出るときの見通しが悪い。	①カーブミラーの設置	ミラー設置は難しい。 交通指導の再確認
5	継続	ハーモニーパーク北方向出口の交差点	市道	横断歩道は設置されているが、待機場所がなくドライバー・歩行者ともに見通しが悪い。横断歩道設置場所が交差点の近くにある。	①横断歩道の設置	新設を上申済み
6	新規	飯岡1区Yショップ付近	県道	ゆるやかなカーブであり、交通量がとても多く、スピードを出して通行する車両が多く、大変危険である。	①信号機の設置	信号機設置は厳しい。 速度取り締まり継続。
7	新規	桃源文化ホール南東道路	市道	信号のない交差点の停止線が消えかかっている。	①停止線の再塗装	交通監視活動
8	新規	介護施設ラ・ピエーノT字路	市道	道路標示が消えている。	①再塗装	対応済み
9	新規	飯野2区(飯野小北西)の側溝	市道	側溝に蓋がなく、登下校時特に雨天時などは危険である。	①側溝の蓋設置	対応予定。(複数年)