

## 白根飯野小学校 2022年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	妙善寺南側交差点 北側の道路		交差点は、車の通行量が多く、横断が難しい。また北側の道路もカーブしており、先が見にくい	歩行者用のミラーの設置 歩行者用信号機の設置	調査の上検討
2	新規	桃源文化会館から白根ふすままでの道		道がせまいわりに、交通量が多い。また交通注意や防犯の強化も望まれる。	道を広げてほしい、歩行者注意の看板の設置	調査の上検討
3	新規	富士電機グランド沿いの通り		ガードレールと歩道の間が狭く、草も生えているので、歩くスペースがないため危険。	除草 歩道の確保	対応済み
4	継続	飯丘1区Yショップ付近		ゆるやかなカーブであり、スピードを出して通行する車が多く、大変危険である。	歩行者用信号機の設置	調査の上検討
5	新規	Yショップ東の道路		住宅地から出てくる車から、歩行者が見えにくい。	ミラーの設置	対応済み
6	新規	曲輪田新田入口交差点		横断歩道の白線が消えている。	再塗装	調査の上検討
7	継続	飯野六区交差点		横断歩道が消えかけている。	再塗装	対応済み
8	新規	飯野六区交差点より西側道路		直線道路のためスピードを出して通行する車が多く危険。	ガードレールまたはグリーンベルトの設置	調査の上検討
9	継続	桃源文化ホール南東道路		信号のない交差点の停止線が消えかかっている。	再塗装	調査の上検討