

①白根飯野小学校 2023年度通学路安全点検結果：12件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	県道39号 妙善寺交差点	県道	横断歩道で立っていても車が停車してくれない。また、歩道が狭いうえに、スピードを出して通過する車が多いので危険。	点滅信号や押しボタン式信号の設置	調査検討
2	継続	県道107号 富士電機グラウンド沿いの通り	県道	ガードレールと歩道の幅が狭く、草も生えているので歩くスペースがない。	除草	対応済
3	継続	県道12号 飯丘1区 Yショップ付近	県道	緩やかなカーブであり、スピードを出して通行する車が多い。	横断歩道に押しボタン式の信号を設置	調査検討
4	新規	巨摩保育所 南西交差点	市道	大雨の際に側溝の水が溢れ出してくる。	排水設備の改修	側溝の隙間を埋める 歩道の凹凸の整備
5	継続	白根桃源文化会館 南東交差点	市道	細く見通しの悪い信号のない交差点で、道路上に書かれている「停止線」「止まれ」が消えかかっている。	「停止線」「止まれ」の再塗装	地区から要望により対応済
6	継続	富士川西部広域農道 飯野6区交差点	市道	歩行者用の緑色の部分が狭い部分があり、車と接触する危険性がある。	歩道の拡幅	事業予定
7	継続	県道12号 曲輪田新田交差点	県道	横断歩道の白線が消えかけている。	白線の再塗装	補修依頼済
8	継続	Yショップ東側の道路 住宅地からの出口	市道	住宅地から出てくる車から歩行者を認識しにくい。	「止まれ」の停止線を設置	調査検討
9	新規	白根飯野小学校北西交差点	市道	見通しが悪い交差点で、車から歩行者を認識しにくい。	「止まれ」の停止線を少し北側へ移動	調査検討
10	新規	飯野1区交差点の東側交差点	市道	カーブの先に信号のない交差点・横断歩道があり、車から歩行者を認識しにくい。	カーブミラーの設置	希望箇所不明
11	新規	県道107号 飯野1区交差点から東に約350mの横断歩道	県道	今年設置された横断歩道だが、東から西へ進む車からはカーブで見づらい。	「この先横断歩道あり」の看板設置	設置可
12	継続	桃源文化会館から白根ふすままでの道	市道	道がせまいわりに、交通量が多い。また交通注意や防犯の強化も望まれる。	道を広げてほしい、歩行者注意の看板の設置	設置可