

白根飯野小学校 2025年度通学路安全点検結果：14件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	水道局周辺 水道局～飯野小までの道	市道	見通しが悪い交差点。 生垣や庭木が道にはみだして道が狭く危険。	歩行者用の信号の設置 点滅信号の設置 カーブミラーの設置 近隣への注意	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。 ミラー設置済み
2	継続	県道12号 飯丘1区 Yショップ付近	県道	緩やかなカーブがあり、スピードを出して通行する車が多い。	歩行者用の信号の設置	横断歩行者が少なく、信号機の新規設置は難しい。
3	新規	飯野1区交差点	市道	信号の待ち場所がせまく危険。	車道と歩道を区切る縁石の設置 交差点を広くしてほしい	県道の道路改良の予定があるため、対応不可
4	新規	ハーモニーパーク付近	市道	側溝の蓋がガタガタして危険。	ずれないようにしてほしい	楔での対応を検討
5	新規	サンロード横T字路	市道	スピードを出してくる車が多くて危険。	ミラーの設置	R8ミラー新規検討
6	継続	妙善寺信号～在家塚信号	県道	歩道のない側が車との距離が近くて危険。 歩道が狭くて危険	ガードレールの設置	幅員が減少してしまい、通行に支障が出るため ガードレールの設置が難しい。
7	新規	曲輪田新田～白根飯野小 の間の農道	市道	街灯が少なく、冬場暗くて危険。	街灯の設置	街路灯の設置は条件等があり難しい為、防犯 灯の設置を提案。 (地元から市民活動支援課へ要望)
8	新規	白根支所～巨摩保育所の 間の道	市道	歩道がなく、車のスピードも速くて危険。	歩道の整備・通学時間のパトロール	通学時間帯の警らを指示した。

白根飯野小学校 2025年度通学路安全点検結果：14件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	継続	旧JA北側十字路	市道	路面標識が消えている。 道路が狭くて危険。	ひきなおしてほしい 通学路の標識の設置	R7看板設置予定
10	新規	飯野新田白根線	市道	スピードを出してくる車が多くて危険。	通学路の標識の設置 歩車分離の歩道の設置	R7看板設置予定
11	継続	白根飯野小学校北西交差点	市道	車通りが多く歩道もなくて危険。	縁石を整備してほしい。	縁石の設置・歩道の拡幅は不可。 グリーンベルトの設置を検討。
12	新規	巨摩保育所交差点・墓地前T字路	市道	スピードを出してくる車が多くて危険。	警察官の見守り	通学時間帯の警らを指示。
13	新規	飯野1区交差点から常楽寺へむかう県道	県道	スピードを出してくる車が多くて危険。	歩道を広げて、縁石を設置してほしい	県道の為、対応不可
14	新規	曲輪田新田(オーチャード地区)から白根飯野小学校へ向かう道	市道	スピードを出してくる車が多くて危険。	登下校の時間帯の車の規制。スクールゾーンの設置。	ゾーン30の指定には、地域住民からの規制に対する承諾が必要。